


GUÍA DE INICIO RÁPIDO**Probador de lámparas****UT-651****⚠ Advertencia**

No cargue la batería remplazada, ya que esto puede causar explosiones y graves accidentes de seguridad.

No utilice el equipo de una forma no especificada en este manual o puede generar fallas futuras.

4

1

Al reparar el medidor, utilice sólo el mismo número de modelo o componentes de repuesto con especificaciones eléctricas idénticas.

Utilice Paño suave y un detergente suave para limpiar la superficie del medidor.

Nunca lleve a cabo una medición si la lámpara no está desconectada.

Nunca toque la antena del medidor durante una medición.

Revise que las condiciones de seguridad del lugar donde se encuentra sean las adecuadas.

Nunca utilice el medidor en un ambiente inflamable o con riesgo de materiales explosivos.

La tabla de abajo describe la simbología utilizada en el equipo:

5

Información de seguridad

Para evitar posibles lesiones personales durante el uso del equipo así como posibles daños al equipo bajo prueba, favor de seguir las instrucciones siguientes antes de utilizarlo: Inspeccione el equipo: No utilice el equipo si está físicamente maltratado o la cubierta protectora está dañada o agrietada.

Preste atención al aislamiento que rodea los conectores.

Reemplace la batería tan pronto se descargue. Con una batería baja, el instrumento podría producir lecturas falsas que pueden dar lugar a lesiones personales.

Apague el medidor cuando no está en uso y saque la batería cuando no se utilice por un largo período.

2

	Doble aislamiento
	Precaución, revisar el manual de usuario
	Peligro de Alto Voltaje
	Cumple con las normas de la Unión Europea

Funciones

Medición de lámparas de neón, lámparas ahorradoras de energía, lámparas fluorescentes, lámparas de mercurio y lámparas de sodio.

Capacidad de medir la calidad de resistencia de varias lámparas.

La función de parpadeo permite su operación en la oscuridad.

6

No utilice el medidor si funciona anormalmente ya que la protección puede estar dañada, en caso de dudar del funcionamiento del equipo llévelo a servicio.

No utilice ni guarde el medidor en un ambiente de alta humedad y/o temperatura, ya que esto puede deteriorar el equipo.

Para realizar el cambio de batería, apague el medidor antes de abrir la cubierta del porta pilas del medidor y desconecte el cable de alimentación si es el caso.


Se recomienda revisar con frecuencia la batería, ya que puede tener fugas al estar almacenada dentro del equipo, reemplace la batería tan pronto como aparezcan fugas. Una batería con fugas puede dañar el medidor.

La siguiente figura muestra la manera de realizar el cambio de batería.

3

Características

Temperatura de operación	0 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ~ +50 °C
Rango de humedad	≤70%
Altitud	≤2000m
Grado de contaminación	2



7

1	Antena
2	Indicador de prueba de lámpara
3	Indicador de encendido
4	Boton prueba de lámpara (TEST)
5	Boton prueba de continuidad (PIN)
6	Boton linterna (💡)
7	Enchufe para prueba de continuidad

Instrucciones de operación

No intente realizar una medición sin antes leer cuidadosamente el instructivo.

No seguir estas instrucciones pueden provocar daños al equipo y/o personales.


Conserve esta guia rapida para futuras referencias.

1. Antes de realizar una medición regule la longitud de la antena, coloque la antena con respecto a la lampara como se muestra en las siguientes figuras y presione el boton "TEST", el LED indicador encendera.




8

9



3. Funcion de linterna: Para encender esta función presione el botón "💡", el parpadeo se apagara automáticamente después de 4 minutos.


4. Tenga cuidado al sujetar el probador, en la siguiente figura se ilustra las zonas que no debe tocar mientras realiza una medición.



Alimentación

4 pilas AAA de 1.5 Volts

Para lámparas de mercurio y lámparas de sodio coloque el probador de la siguiente manera:



10

11

Póliza de Garantía

AG Electrónica S.A. de C.V. con domicilio en Dr. Enrique González Martínez No. 167, Col. Santa María La Ribera C.P. 6400, México D.F. garantiza este producto por el término de 1 año en todas sus partes y componentes por defectos de mano de obra, fabricación o funcionamiento a partir de su fecha de compra.

Condiciones

1. Para hacer efectiva esta garantía, debe presentar esta póliza debidamente requisitada ante la propia casa comercial donde adquirió el producto o en nuestro **Centro de Servicio** ubicado en: República de El Salvador No. 20 5to piso, Col. Centro C.P. 06000, México D.F. Teléfono (55)5130-7210.

2. AG Electrónica S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto sin cargo para el consumidor, así como cubrir los costos de fletes que se originen por la reparación o cambio del producto.

3. Las partes, componentes, consumibles y accesorios se pueden obtener en la casa comercial donde adquirió este producto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o fuera de las especificaciones técnicas y eléctricas del mismo.

2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por AG Electrónica S.A. de C.V.

Producto: _____

No. Serie: _____

Fecha de compra: _____

Modelo: _____

Cliente: _____

Tel: _____

El consumidor podrá solicitar que se le haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de su nota o factura de compra.

12

13

14